

神戸税関本館

平成 8 年 3 月から本館各庁舎の改修工事が開始され、第 1 分館、第 2 分館が解体された後、本館庁舎が解体された。



平 8.7.16 本館庁舎西側から解体が始まり、通関ロビーの吹き抜けも撤去された。



平 8.7 1 階東側（旧業務部）の解体作業を実施した。



平 8.11.14 基礎地業の調査で神戸税関本館跡地の地中からペデスタル（球根）杭が掘り出された。旧館には 919 本打ち込まれており、本館を支えていた。



平 8.12 第 1 分館跡地に新館の建設作業。

第1分館、第2分館、監視部庁舎

平成7年2月、震災により特に損壊が激しく危険な箇所について撤去作業を実施し、その後、平成8年3月から本関各庁舎の改修工事が開始され、第1分館、第2分館が解体された後、本館庁舎が解体された。



平7.2.7 大破していた監視部庁舎ひさし部分の撤去作業を実施した。



平7.2.10 ひび割れ及び段差により通行できない状態となっていた本館 庁舎と第1分館の間の渡り廊下の撤去作業を実施した。



平8.5 本関庁舎改修工事のため第1分館の解体作業を実施した。



平8.5 本関庁舎改修工事のため第2分館の解体作業を実施した。

摩耶埠頭出張所

平成7年2月に大破した平屋部分（監視部通關部門）の解体後、仮庁舎を建設し、平成7年12月仮庁舎への移転に伴い庁舎の解体工事が開始され、平成8年2月末に完了した。



平 8.1.25



平 8.1.19



平 8.2.3



平 8.5.24



平 8.9.20



平 8.10.14