

被害状況一六甲アイランド出張所一

庁舎に大きな被害はなかったものの、庁舎周辺は液状化現象がみられ、出入口に段差が生じている。



庁舎北側正面玄関のスロープが地盤沈下により使用できない状態になっている。



庁舎南側出入口が地盤沈下により段差が生じている。



庁舎南側駐車場が地盤沈下により地割れが生じている。

被害状況一小野浜出張所一

庁舎に大きな被害はなかったものの、庁舎周辺は亀裂が生じている。



正面玄関の窓ガラスが一部破損しており、庁舎前の道路も地盤沈下により傾斜し、地割れが生じている。



庁舎南側の敷地に亀裂が生じ、コンクリート面が破碎している。

被害状況－ポートアイランド出張所－



庁舎側西駐車場に液状化現象が見られる。



正面玄関が地盤沈下により約 20cm の段差が生じており、駐車場に液状化現象が見られる。



庁舎西側が地盤沈下により段差が生じている。

被害状況－兵庫埠頭出張所－

庁舎に被害はあるものの、倒壊のおそれはなく通常業務に支障はなかった。



庁舎東側基礎部分が地盤沈下のためドアが歪み、自動ドアの開閉が不能になり、約 40cm の段差が生じている。



正面玄関前路上に地割れが生じている。



敷地が陥没、フェンス土台のコンクリート部分に亀裂が入り、フェンスが傾斜している。

被害状況ーポートアイランド北監所ー



庁舎南東側が地盤沈下のため傾斜しており、周辺も地盤沈下及び液状化現象がみられる。

地盤沈下により庁舎が傾斜し、庁舎周辺は液状化現象で一面泥の海と化した。



庁舎の傾斜により庁舎北側が浮いた状態になっており、基礎がむき出しになっている。

被害状況ーポートアイランド西監所ー



庁舎南西側が地盤沈下のため、庁舎が浮いた状態になり、約30mの段差が見られる。

地盤沈下により庁舎周辺が沈み、庁舎が浮きあがった状態になった



庁舎北側が地盤沈下のため浮いた状態になっており、基礎がむき出しになっている。

被害状況－ポートターミナル旅具検査所－

建物の中央付近で東西に幅 1 m、長さ 30m にわたり分断大破しており、東側に傾斜している。



入国検査場出口のガラス扉が損傷している。



出国検査場エレベーター付近の柱が損傷しており、壁面が崩落している。



建物が分断大破して東側に傾斜している。2階の入国検査場の床に亀裂が入り、1階がみえ、天井から蛍光灯が垂れ下がっている。



入国ロビーが分断大破している。